

損傷写真台帳

	写真番号	119
	径間下部番号	A1-A2
	部材名	主桁
	損傷種類	23：変形・欠損
	損傷状態	c
	備考	
G1桁下フランジ 300×70		
変形箇所は加熱矯正工法による補修		

	写真番号	120
	径間下部番号	A1-A2
	部材名	主桁
	損傷種類	23：変形・欠損
	損傷状態	c
	備考	
G1桁下フランジ 150×70		

	写真番号	121
	径間下部番号	A1-A2
	部材名	主桁
	損傷種類	23：変形・欠損
	損傷状態	c
	備考	
G5桁下フランジ 250×70		